

Date :

Groupe Autoforce Occasion

2100, boul. du Traversier Pincourt J7V 0K8

1 844 689-5838

Marque / Modèle Chevrolet Silverado 1500 4WD ... Odomètre indiqué / réel* **Année** 2023 33 873 km **Transmission Traction** automatique 4x4 Moteur Carburant 6 cyl. / 2,7 litres régulier Numéro de série Numéro d'inventaire 40157A



ÉQUIPEMENTS

PRIX DE VENTE

Air climatisé, Régulateur de vitesse, Miroirs chauffants. Portes électriques, Miroirs électriques, Siège électrique conducteur, Portes coulissantes automatiques, Servo-direction, Vitres électriques, Climatisation arrière, Télédéverrouillage, Démarreur à distance, Volant ajustable, Freins ABS, Coussin gonflable pour le conducteur, Coussin gonflable pour le passager, Dégivreur arrière, Coussins gonflables latéraux, Contrôle de stabilité, Antipatinage, Vitres teintées, Peinture deux tons, AM/FM stéréo, Bluetooth, Radio satellite, Tachymètre, Caméra de recul, Sièges arrières traversables, Siège banc séparé, Sytème surveillance pression des pneus, Coussin gonflable arrière pour la tête, Tapis de sol avant, Système antivol, Crochet remorquage arrière, Entrée audio auxiliaire, Ordinateur de bord, Attelage de remorque, Entrée sans clé, Doublure de caisse, Démarrage sans clé, Marche-pieds, Port USB

Taxes en sus.

Propriétaire et utilisation antérieurs

Le commerce ou organisme public suivant a été propriétaire ou a loué à long terme cette automobile Cette automobile a été utilisée auparavant comme:

Le commerçant fournira sur demande le nom et le numéro de téléphone du dernier propriétaire.

Sous réserve de l'admissibilité au transfert et des conditions et exceptions énoncées Selon les articles 159 et 160 de la protection du consommateur, (1978,c9) cette automobile fait p	
au contrat de garantie, cette automobile comporte une : de la catégorie ci-dessous et comporte une garantie de bon fonctionnement pour le terme ou kilométrage ci-après indiqué, selon le premier terme atteint	artie le
A	
D Bon fonctionnement (sujet à 37, 38 L.P.C.)	
Réparations effectuées et certificat de vérification mécanique Commentaires	
rioparations encotaces et certinoat de vermoation mesarique	
Les réparations suivantes ont été effectuées sur cette automobile depuis que le commerçant l'a en sa possession.	
S'il y a lieu, le commerçant remettra un certificat de vérification mécanique en vertu du code de sécurité routière.	
Réparations facultatives	
Troparations racattatives	
Les défectuosités suivantes ont été notées sur cette automobile et pourront être effectuées au coût indiqué ci-après :	

Cette évaluation est valable jusqu'à la livraison de l'automobile. Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette.

Signature :



No. étiquette: 8574671