

**Marque / Modèle**

Hyundai Tucson GLS AWD BAS ...

**Année**
**Odomètre indiqué / réel\***
**2013**
**129 076 km**
**Transmission**
**Traction**
**automatique**
**traction intégrale**
**Moteur**
**Carburant**
**4 cyl.**
**régulier**
**Numéro de série**
**Numéro d'inventaire**
**57826B**

**ÉQUIPEMENTS**

Air climatisé, Régulateur de vitesse, Miroirs chauffants, Miroirs électriques, Servo-direction, Vitres électriques, Volant ajustable, Coussin gonflable pour le conducteur, Coussin gonflable pour le passager, Dégivreur arrière, Contrôle de stabilité, Antipatinage, Essuie-glaces intermittents, Aileron arrière, Peinture deux tons, Lecteur DC, Radio satellite, Sièges baquets, Essuie-glaces intermittents à vitesse variable, Serrures de sécurité pour enfant, Miroir vanité conducteur, Miroir vanité passager, Miroir vanité conducteur illuminé, Sièges arrières traversables, Coussin gonflable arrière pour la tête, Tapis de sol avant, Système antiviol, Lampes de lecture avant, Freins assistés, Entrée audio auxiliaire, Entrée sans clé, Commandes audio au volant

**PRIX DE VENTE**
**9 999 \$**

Taxes en sus.

**Propriétaire et utilisation antérieurs**

Le commerce ou organisme public  
suivant a été propriétaire ou a loué à  
long terme cette automobile

Cette automobile a été utilisée  
auparavant comme :

Le commerçant fournira sur demande le nom et le numéro de téléphone du dernier propriétaire.

**Catégorie**

Sous réserve de l'admissibilité au transfert et des conditions et exceptions énoncées  
au contrat de garantie, cette automobile comporte une :

**Garantie légale : D - Aucune (LPC 37,38)**

Selon les articles 159 et 160 de la protection du consommateur, (1978,c9) cette automobile fait partie  
de la catégorie ci-dessous et comporte une garantie de bon fonctionnement pour le terme ou le  
kilométrage ci-après indiqué, selon le premier terme atteint

**A** ☐ 6 mois ou  
10 000 km

**B** ☐ 3 mois ou  
5 000 km

**C** ☐ 1 mois ou  
1 700 km

**D** ☐ Bon fonctionnement  
(sujet à 37, 38 L.P.C.)

**E** ☐ Aucune  
garantie

**Réparations effectuées et certificat de vérification mécanique**

Les réparations suivantes ont été effectuées sur cette automobile depuis que le commerçant l'a en sa possession.

S'il y a lieu, le commerçant remettra un certificat de vérification mécanique en vertu du code de sécurité routière.

**Commentaires**
**Réparations facultatives**

Les défauts suivants ont été notés sur cette automobile et pourront être effectués au coût indiqué ci-après :

Cette évaluation est valable jusqu'à la livraison de l'automobile. Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette.

**Date :** \_\_\_\_\_ **Signature :** \_\_\_\_\_

**autoExpert.ca**

No. étiquette : 8624364