

**Marque / Modèle**

Lexus ES ES 300H

**Année**

2024

**Odomètre indiqué / réel\***
**14 838 km**
**Transmission**
**Traction**

traction avant

**Moteur**

4 cyl.

**Carburant**

hybride

**Numéro de série**
**Numéro d'inventaire**
**F1316**

**ÉQUIPEMENTS**

Régulateur de vitesse (intelligent), Air climatisé, Régulateur de vitesse, Sièges chauffants, Miroirs chauffants, Sièges mémoire, Portes électriques, Miroirs électriques, Siège électrique conducteur, Portes coulissantes automatiques, Servo-direction, Vitres électriques, Sonar de stationnement arrière, Volant ajustable, Climatisation 2 zones, Volant chauffant, Freins ABS, Coussin gonflable pour le conducteur, Phares anti-brouillard, Coussin gonflable pour le passager, Coussins gonflables latéraux, Contrôle de stabilité, Antipatinage, Essuie-glaces intermittents, Détecteur de pluie, Toit ouvrant, Peinture deux tons, AM/FM stéréo, Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de température, Miroirs signal de courbe intégré, Sièges cuir, Siège électrique passager, Système surveillance pression des pneus, Ordinateur de bord, Phares à allumage automatique, Commandes audio au volant, Essuie-glaces automatiques

**PRIX DE VENTE**
**52 543 \$**

Taxes en sus.

**Propriétaire et utilisation antérieurs**

Le commerce ou organisme public suivant a été propriétaire ou a loué à long terme cette automobile

Cette automobile a été utilisée auparavant comme :

Le commerçant fournira sur demande le nom et le numéro de téléphone du dernier propriétaire.

**Catégorie**

Sous réserve de l'admissibilité au transfert et des conditions et exceptions énoncées au contrat de garantie, cette automobile comporte une :

**Garantie légale : A - 6 mois - 10000 KM**

Selon les articles 159 et 160 de la protection du consommateur, (1978,c9) cette automobile fait partie de la catégorie ci-dessous et comporte une garantie de bon fonctionnement pour le terme ou le kilométrage ci-après indiqué, selon le premier terme atteint

**A** ☐ 6 mois ou 10 000 km

**B** ☐ 3 mois ou 5 000 km

**C** ☐ 1 mois ou 1 700 km

**D** ☐ Bon fonctionnement (sujet à 37, 38 L.P.C.)

**E** ☐ Aucune garantie

**Réparations effectuées et certificat de vérification mécanique**

Les réparations suivantes ont été effectuées sur cette automobile depuis que le commerçant l'a en sa possession.

S'il y a lieu, le commerçant remettra un certificat de vérification mécanique en vertu du code de sécurité routière.

**Commentaires**
**Réparations facultatives**

Les défauts suivants ont été notés sur cette automobile et pourront être effectués au coût indiqué ci-après :

Cette évaluation est valable jusqu'à la livraison de l'automobile. Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette.

Date : \_\_\_\_\_ Signature : \_\_\_\_\_

**autoExpert.ca**

No. étiquette : 8674229